

消控室里的联动设备坏了6年、消火栓没有水,灭火器都没用……

青田 17 个高层住宅小区存在消防安全隐患

阅读提示

青田县消防救援大队的检查人员在消防安全巡查中发现青田县欧洲城、龙东小区、兴侨大厦、华光大厦、江南大厦、兽霸大厦(万基大厦)、石郭侨苑、商贸城、名人大厦、三胞大厦、景都华庭、江湾大厦、景云小区、高湾一期、高湾二期、雅岱小区、芝竹小区北区共17个小区84幢高层住宅楼不同程度存在着消防安全隐患。



□ 记者 夏金地 通讯员 汤鹏 朱珊珊

本报讯 “你这消控室的联动设备是从什么时候坏的,物业进驻小区是什么时候?”近日,记者跟随消防检查人员来到了青田县芝竹小区北区,一走进小区的消控室就看到里面的消防设备机箱后面盖板被打开,里面的设备已无法使用。

“我们物业是从2006年5月份进驻社区,消控室的联动设备是2014年就开始坏的,修过但修不好。”青田县芝竹小区北区物业工作人员告诉检查人员。

消防检查人员又打开另一高层住宅一层楼道的消火栓,发现里面的消防水带破损、消火栓报警按钮指示灯不亮,打开消火栓却未见水出来。接着,消防检查人员发现,小区内应急照明、疏散指示标志大量损坏,防排烟设施瘫痪,楼道灭火器配备数量不足且大都过期。

“这样算是占用消防通道,若发生意外,非常影响逃生。”青田县消防救援大队二级指挥员张超说。在兴侨大厦,记者和消防检查人员一走进就看到一楼楼道两边摆满了椅子沙发,楼道尽头还安装一台电视机。小区业委会工作人员说,这幢楼住着很多老人,过道上摆椅子和沙发是为了方便老人休息。

消防检查人员随后发现,这幢大楼的消控室被改成值班人员的厨房,里面的消控主



机也瘫痪了。进一步检查后发现,这幢13层60户人家居住的高楼里面还存在着消防管网损坏,部分防火门顺位器损坏,疏散指示标志、应急照明灯损坏等问题。

据了解,此次的检查一共发现青田县欧洲城、龙东小区、兴侨大厦、华光大厦、江南大厦、兽霸大厦(万基大厦)、石郭侨苑、商贸城、名人大厦、三胞大厦、景都华庭、江湾大厦、景云小区、高湾一期、高湾二期、雅岱小区、芝竹小区北区共17个小区84幢高层住宅楼不同程度存在着消防安全隐患。

“下一步,我们将联合应急管理局和相关的乡镇(街道),十月底前完成17个小区的整改工作。”张超告诉记者。

今明太阳又“休息”了 雨儿“上班”强度有点大

遂昌、松阳、龙泉部分地区地质灾害气象风险较高

□ 记者 陈春

本报讯 今天上午7时,浙江省自然资源厅发布地质灾害气象风险橙色预警,10日8时至11日8时,我市的遂昌、松阳、龙泉等部分地区地质灾害气象风险较高(黄色预警)。请密切关注雨量情况,做好地质灾害防范工作!

昨天下午到夜里,我市多地再次普降大到暴雨,局部伴有较强的雷电活动。其中,松阳县古市镇小时雨强达到了36.3毫米,云和县崇头镇下垵村15时至19时的雨量也达到了69毫米。多地先后发布暴雨黄色预警。

不过大家也不要放松警惕,根据市气象台预报,今天我市阴有中到大阵雨或雷雨,局部暴雨。明天阴有阵雨或雷雨,部分中到大雨。强降水卷土重来,注意防范强降水可能引发的城乡积涝、山体滑坡、小流域山洪等次生灾害!

预计周五开始天气格局将发生变化,我市转为多云+午后局部雷阵雨的天气。届时,气温将明显回升,预计周末最高气温可达35℃左右。

常创文明城

曝光台

主办：市文明办、处州晚报
 请登录晚报官微投稿 刊登即可获100元稿酬

如此骑车

近日,市区宇雷路与丽青路交叉路口,一女子和一男子一起骑着一辆共享单车,女孩反向搂着男孩,这般操作也是引得路人纷纷侧目。

微友“小狮子” 摄

