

中央生态环保督察

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第6批 2020年9月14日

序号	举报地市	举报区县	受理编号	举报内容	污染类型	是否属实	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况
1	丽水市	莲都区	D2ZJ202009060015	丽水市莲都区紫金街道水东新村34栋原森烤吧、10栋南城烧烤店,油烟、噪音扰民。	大气,其他污染	部分属实	一、水东新村34栋原森烤吧。1.关于反映油烟扰民的问题,情况属实。原森烤吧安装了油烟净化器,并按要求做到高空排放。但该烧烤店油烟净化设备老旧,油烟净化效果不佳。9月7日下午,原森烤吧经营者已自行停业整改。2.关于反映噪音扰民的问题,情况属实。原森烤吧经营时间较晚,食客在深夜大声喧哗,易产生噪音。 二、水东新村10栋南城烧烤店。1.关于反映油烟扰民的问题,情况不属实。南城烧烤店目前安装了油烟净化器,并按要求做到高空排放,餐饮油烟通过油烟净化器(烟道2.5米)净化处理后从厨房屋顶(15米)排放至外环境。2020年9月7日20时丽水市综合行政执法局委托浙江汇丰环境检测有限公司对南城烧烤店进行了油烟排放检测,经检测该店符合油烟排放标准。同时核查发现该烧烤店油烟净化设备由商户自行清洗,未建立清洗台账。2.关于反映噪音扰民的问题,情况属实:南城烧烤店经营时间较晚,食客在深夜大声喧哗,易产生噪音。	1.经营者原森烤吧经营者已自行停业整改,对厨房以及油烟排放设施进行升级改造。 2.督促两家烧烤店定期进行清洗油烟净化设备,建立清洗台账,确保油烟排放符合标准。 3.莲都区公安分局已开展巡查,对顾客进行现场劝阻,并要求烧烤店经营者落实责任。	
2	丽水市	莲都区	D2ZJ202009060007	丽水市莲都区太平乡太平村采石场,采石废水污染太平港到瓯江段水体,扬尘扰民。	水,大气	部分属实	2020年9月7日,莲都区副区长俞丽威带领太平乡人民政府、丽水市自然资源和规划局莲都分局、丽水市生态环境局莲都分局、丽水市综合行政执法局莲都分局、莲都区水利局等相关部门负责人第一时间赶赴现场采取实地勘察、资料调取、调查询问等方式进行调查核实。经调查核实,信访件反映问题部分属实: (一)关于反映采石废水污染太平港到瓯江段水体,情况部分属实。 现场核查时,丽水程翔矿业有限公司由于全厂检修,未在生产,经现场调查,项目采石时无废水产生,其生产项目产生的废水主要是生活污水、湿法制砂工序的清洗废水和场地废水。 1.生活污水。项目产生的生活污水经化粪池预处理后,定期委托丽水市翔羽环保科技有限公司清运。 2.湿法工序的洗砂废水。该类废水经沉淀池沉淀后回用于洗砂工序,该套污水处理设施的日处理能力为5000m ³ /d,处理工艺简述如下:项目每小时使用350m ³ 的清水进入振动筛清洗物料,清洗完的污水经污水槽汇集至污水收集池,利用流量350m ³ /h的污水泵将污水池内污水打入800m ³ 的浓缩桶,此过程通过水道加入絮凝剂将污泥絮凝沉淀至桶底,再利用活泵泵将浓度较高的底部污泥打入压滤机,进行泥水分离,压滤出的污泥堆放在污泥房,清水回流至清水池进入生产线循环使用。检查时发现湿法机制砂场地积水现象明显,现场虽无外排污水,但遇雨天有外流风险。 3.场地废水。该公司场地废水主要包括喷淋后形成的地面水,雨天场地地面径流水和采矿区地面径流水。喷淋后形成的地面水和雨天场地地面径流水通过导流槽引至厂区门口的三级沉淀池,沉淀后回用于洗砂工序。采矿区地面径流水经雨水收集沉淀池隔离沉淀后外排。现场检查时,发现大门口桥梁处少量喷淋水流经地面后通过桥面排水口流入木后溪。沉淀池边上堆放有沉淀污泥,雨天极易引起冲刷水流入木后溪,经木后溪流入太平港至瓯江段水体。 4.雨天堆场冲刷废水。该公司在厂区西侧堆放有大量湿法制砂污泥,未设置高于堆场的围挡,雨天易产生冲刷水排入外环境。 (二)关于反映扬尘扰民,情况部分属实。 1.生产性扬尘。该公司生产性扬尘主要分布在凿岩、爆破、破碎筛分、输送四个阶段。分别为: (1)凿岩粉尘。该公司目前有一台凿岩机,为2017年5月淘汰原有凿岩机新购置,该凿岩机自带捕尘器,能有效处理凿岩时产生的粉尘。 (2)爆破扬尘。根据该公司环境影响报告书爆破粉尘影响分析,每次爆破的粉尘对TSP瞬时超标影响时间基本为爆破后18min内,影响范围主要是距爆破点下风向2km内。开矿区与太平村直线距离在2km以上,与最近的种植点为1km左右。该公司目前采用在爆破岩石表面洒水和利用洒水车对堆堆洒水,保持岩石表面湿度的方式来抑制爆破扬尘。因现场未在爆破施工,对周围的影响程度无法评价。 (3)破碎筛分扬尘。该公司建设有颚式破碎机1台、圆锥破碎机2台、振动筛1台。现场破碎机和振动筛置于用彩钢板围护的简易房,并在各级破碎、筛分的进料口及出料口两侧设置了水雾喷淋系统,破碎机和振动筛上方有集尘罩,粉尘收集进入布袋除尘器进行除尘。 (4)输送和装卸时产生的扬尘。经破碎筛分后,砂石料通过传输带送入料库。该公司已对输送带进行了包封,但包封不彻底。同时,部分物料装卸时防尘措施不到位,对周边环境产生影响。 2.道路扬尘。 (1)矿区道路扬尘。该公司在矿区道路一侧建设有9个高两米的水喷淋设施用于矿区道路扬尘的处理,由于该路段表面未硬化,易产生扬尘,如喷淋不及时车辆行驶时会产生扬尘。 (2)厂区内道路扬尘。该公司在厂区内建设有喷淋设施,检查时正在进行喷淋作业,地面较湿润,无明显扬尘产生。 (3)厂外道路扬尘。该公司厂门口至太平乡政府门口路段为村级道路,为水泥硬化道路,道路一侧为山体,另一侧为农田,主要种植有桔子、蔬菜等农作物。临近道路两侧树木和农作物表面有发现粉尘蓄积。该扬尘为运输车辆行驶过程中将带起路面沙尘产生的扬尘,企业虽然购置了洒水车用于道路扬尘的防治,但洒水车未及时对道路进行洒水抑尘。 3.堆场扬尘。该公司大门西侧有一大型堆场,该区域内堆放有砂石半成品及大量其他物料,其大部分已用绿色和黑色遮荫网覆盖,但堆场靠近山体内侧部分和物料装卸区未覆盖,易产生扬尘。	(一)依法查处违法行为。2020年8月23日,相关部门执法人员在日常巡查中已经发现该公司存在环保问题并进行立案调查。下一步,执法部门将在依法依规的前提下确保案件查处到位。 (二)立整立改。立即对湿法制砂区域进行整改,采取有效措施杜绝外排风险;加装厂区雾炮、喷淋等除尘装置,调整喷淋水量,减少因喷淋产生的地面废水,并将产生的地面喷淋废水引至沉淀池沉淀处理;对采矿区的初级雨水收集池进行改造,并定期清理池中沉淀物;对厂区内西侧沉淀污泥堆场进行清理恢复;针对检查中发现的道路扬尘影响,执法人员要求企业立即采取洒水降尘等有效措施,消除道路扬尘对周边环境的影响,做到立行立改。 (三)建立完善厂区环保管理制度。落实完善厂区各点位环保措施,定期开展点位巡查,扫除污染死角。 (四)加强日常监管,拓宽监管渠道。通过不定期的执法检查和厂周边群众走访,了解企业污染物排放治理情况,为下一步制定针对性的监管措施提供依据。	
3	丽水市	庆元县	X2ZJ202009060036	丽水市庆元县松源溪,河流干涸,河底杂草丛生,村民怀疑由于新建橡胶坝无法蓄水导致,希望恢复松源溪原貌。	水	部分属实	现场检查时发现,松源溪水流较小,河道中央及两侧部分地方长有杂草,龙珠湾、十二股等2股橡胶坝未蓄水。	1.于9月7日、8日庆元县水利局已组织人员对松源溪游步道沿线的杂草进行清理。 2.于9月8日、9日庆元县水利局分别对两股橡胶坝恢复蓄水。	
4	丽水市	松阳县	X2ZJ202009060020	丽水市松阳县赤寿乡界首村村头的猪屎厂,恶臭扰民,投诉人质疑该厂的环评手续。第一轮中央环保督察曾反映过,目前臭气仍然严重。	大气	部分属实	举报人反映的“恶臭扰民”问题部分属实,“质疑该厂的环评手续”不属实,“第一轮中央环保督察曾反映过,目前臭气仍然严重”问题部分属实。	1.责令整改。责令企业立行立改,完善运输车辆使用管理制度,做到原料封闭运输,减少企业运输环节臭气产生。 2.加强管理。责令企业进一步加强日常管理,生产车间保持密闭状态,完善各项台账记录,确保环保设施有效运行。 3.提升改造。责令企业对现有臭气处理设施进行提升改造,10月底前增设除臭设备,进一步提升臭气治理效果。	

公益广告

创建百山祖国家公园 引领高质量绿色发展

百山祖国家公园创建工作领导小组办公室
丽水日报报业传媒集团 宣